

ANBEFALET MILJØ

Halco anbefaler følgende miljøforhold på virksomheden:

Sikrer jer, at der er nok plads til nem anvendelse og vedligeholdelse.

Maskinen skal installeres i lukkede og luftregulerede omgivelser, hvor der ikke er nogen farer for eksplosion eller brand. Minimum belysningen skal være 300 lux

Placer maskinen i det planlagte område uden luftfugtighed, flammende materialer, gas og eksplosive stoffer og sikre jer, at maskinen er placeret på gulvet.

Vi anbefaler en arbejdstemperatur varierende fra +5 °C til +35 °C (optimalt 20 °C) med en relativ luftfugtighed fra 30 % til 80 % (optimalt 45 %).

I tilfælde af langtidsopbevaring, skal maskinen placeres i et beskyttet miljø med en temperatur på mellem -15 °C og +55 °C, varierende mellem 30 % og 90 % luftfugtighed.

Med venlig hilsen
Halco ApS

